

Уход и обслуживание



Описание продукта

Scanplan, Vinyplan
Ткани из полиэстера / полиамида с ПВХ-покрытием

Инструкция по стирке и уходу

Моющее средство

Используйте нейтральное или слабощелочное моющее средства общего назначения.

Не рекомендуется использовать моющие средства на основе растворителей.

Если необходима более эффективная промывка, можно использовать не более 30% перекиси водорода или насыщенную хлорированную воду.

Дозирование

Используйте инструкции по дозировке, рекомендованные производителем моющего средства.

Уборка

Максимальная температура воды + 40 ° C.

Избегайте сильного механического истирания. После мытья хорошо промойте чистой водой.

Использование мойки высокого давления не рекомендуется, но если это требуется, то помывка должна выполняться осторожно мягко, принимая в расчёт не только результат мытья, но и возможное нанесение ущерба материалу. Мойку высокого давления следует использовать в соответствии с инструкциями по технике безопасности, предоставленными производителем.

Сушка

Хорошо просушите перед упаковкой и хранением.

Регулярная чистка и техническое обслуживание продлят срок эксплуатации изделия.

Прочее

Деятельность и продукция Scantarp сертифицированы по ISO 9001: 2015.

Scantarp подтверждает, что приведенная выше информация основана на текущих данных. Клиент будет немедленно уведомлен о любых изменениях. Если вам нужна дополнительная информация о наших продуктах и вопросах, связанных с их обслуживанием, вы можете связаться с нашим отделом разработки продуктов.

Oy Scantarp Ab
Kirsi Grahn
Tel +358 50 348 3817



OY Scantarp AB
P.O. Box 1766, Lukkosalmentie 4
FIN-70421 Kuopio
Tel +358 17 288 1188 Fax +358 17 466 1762
E-mail: sales@scantarp.fi

VAT no: FI20175609
Y-tunnus 2017560-9

www.scanmil.fi
www.scantarp.fi